

Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2019.

Skelby d. 24. juni 2019

Referat nr. 76

Mødedeltagere	Navn
Vandværksbestyr	Jan Nielsen
Regnskabs konsulent	Torben Johansen
Næstformand	Jacob Falk Rasmussen
Bestyrelsesmedlem	Ronnie Wolter
Formand (ref.)	Morten Henriksen
Afbud:	
Bestyrelsesmedlem	Mette Rasmussen
Bestyrelsesmedlem	Michael Eskerod

Indledning

Formanden Byder velkommen.

Bemærkninger til sidste referat:

- Ingen bemærkninger.

Månedsrapport for marts, april og maj 2019 blev gennemgået.

Fra månedsrapport, fremhæves følgende punkter:

- I perioden har der været 9 alarm.
- På ledningsnettet har der i alt været 5 ledningsbrud.
- Planlægge placering af målerbrønde på Korsagervej, Vængevej og Gl. Landevej.
- Planlægge og fremstille skema til målerudskiftning.
- Tilset veje hvor vi har gravet i 2018. Kørt knust asfalt i huller på Fællesdigevej.
- Bestilt digital signatur og oprettet adgang til LER og søgt gravetilladelse. Søger så vidt muligt selv gravetilladelser fremover.
- Torsdag 14-3-2019 Dansk Vandrens tømt og rensset udfældebassing samt højtrykspulet råvandsrør ved filtre.
- Torsdag 14-3-2019 Kemic Monteret ny statisk ilt-mixer.
- Hovedrengøring af pumpesal efter Vandrens og Kemic har været på besøg.
- Efterfølgende dagligt taget iltprøver og ammoniumprøver for indkøring af filtre. Det ser ud til at sparre kompressoren for ca. 500 drifttimer om året.

- Rentvandsmåler nr.5 for Gedser: I forbindelse med årligt service d.13-2-2019 udført af Siemens blev det konstateret at alle målere er ok. Men der udskrives ikke decimaler for måler nr. 5 på SRO-rapport (har ikke virket siden 02-2013) Kryger er sat på sagen. Fredag 10-5-2019 Kryger har løst problem: For mange cifre i totaltæller for måler nr. 5 Gedser og råvand total måler. (total-målere nulstillet i SRO) Så nu virker natforbrug korrekt.
- Procesvej: Defekt/utæt HS-ventil fjernet og samlet Pvc rør.
- Korsagervej 3: Gravet ny stophane og målerbrønd ned.
- Korsagervej 2: Repareret eks. Stophane og gravet ny målerbrønd ned.
- Korsagervej 10: Gravet ny målerbrønd ned.
- Gl. landevej 11: Renoveret stophane og gravet ny målerbrønd ned ved vejen.
- Gl. landevej 7: Gravet ny stophane og målerbrønd ned.
- Gl. Landevej 9: Eks. Stophane repareret og gravet ny målerbrønd ned.
- GPS-opmåling af stophaner og målerbrønde.
- Fjernet grantræ og gravet rod op på vandværket.
- Bredebæk 3 ny stophane og reparation af målerbrønd.
- Vængevej 1-3-6 Montere ny stophane og målerbrønd.
- Gl. Landevej HS 257/258 gravet fri og motioneret.
- Gl. Landevej HS 251 Fundet/motioneret. Var asfalteret over. Hævet og lagt ny asfalt.
- Gl. Landevej HS 252/253 motioneret HS 254 gravet fri og motioneret/markeret.
- GL. Landevej HS 246 Fundet/motioneret. Var asfalteret over. Hævet og lagt ny asfalt.
- Gl. Landevej 15-18-19 montere ny stophane og målerbrønd.
- Gl. Landevej 20 -21-22-24 Montere nye stophaner og renovere målerbrønde og monteret nye anboringer. (gamle anboringer var alu.)
- Gl. Landevej 23 Fundet stophane. (ok)
- Gl Landevej 23-25 HS 79 gravet fri og hævet dæksel.
- Gl. Landevej 29 reparation af stophane og målerbrønd.
- Gl. Landevej 30 ny anboring, Stophane og renoveret målerbrønd.
- Gl. Landevej 31 ny målerbrønd med kørefast dæksel og lagt fliser.
- Gl. Landevej 34 ny anboring, skudt ny 32 mm PE under vejen og monteret ny stophane og målerbrønd. (gl. anboring var alu.)
- Gl. Landevej 36 (tomt hus) fundet stophane i rabat. Lukket og markeret.
- Gl. Landevej 37 ny målerbrønd og reparation af rør til stophane.
- Gl. Landevej 38 kontrol af stophane og anboring, ny spindel og dæksel monteret, samt renoveret målerbrønd.
- Gl. Landevej 42 ny stophane og målerbrønd samt lagt fliser.
- Gl. Landevej 39, 43, 45, 46, 50 og 57 ny målerbrønd monteret.
- Gl. Landevej 47 ny målerbrønd med kørefast dæksel monteret og sænket dæksel til stophane.
- Gl. Landevej 48 renoveret målerbrønd og monteret kørefast dæksel samt hævet dæksel til stophane.

- Gl. Landevej 54 og 56 ny stophane og målerbrønd monteret.
- Rasevej 3 ny stophane og målerbrønd nede ved vejen.
- Rasevej 6 ny stophane og målerbrønd.
- Kaarevej: HS 283 ny anboring og HS-ventil monteret og sat markeringspæl.
- (gl. anboring var alu.)
- Vildtgårdsvej 1 ny stophane og målerbrønd monteret.
- Vildtgårdsvej 3 ny målerbrønd monteret.
- Bakken 3 og 5 ny målerbrønd.
- Slået græs på borer og værket. Fjernet ukrudt i bed og revet på værket.
- Søgt gravetilladelser og opmålt ny målerbrønde og stophaner med GPS.
- Indtegning i Rambøll graf, V-todo og bestilt materialer til renoveringsarbejde.
- Tirsdag 7-5-2019 kørt målerkontrol 35 stk.
- Mandag 20-5-2019 Kørt restance 29 stk. besøgt. Lavet 4 aftaler og resten lukket for vandforsyning.
- Strandvej 4 åbnet for vandforsyning.
- Ellebovej 10 åbnet for vandforsyning.
- Fladlandsvej 15 åbnet for vandforsyning.
- Gl. Landevej 27 åbnet for vandforsyning.
- Laur. Jensensgade 3. Aflæsning af måler for kommunen.
- Ellebovej 10. Defekt stophane udskiftet.
- Blåklokkevejen 9. Defekt stophane udskiftet.
- Fladlandsvej 7. Ny stophane og renoveret målerbrønd.
- Bakken 3 ny målerbrønd monteret.
- Bakken 5 ny målerbrønd monteret.
- Gl. landevej 57, 58, 60, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 81 ny målerbrønd monteret.
- Skelby møllevej 1 og 2 ny målerbrønd monteret.
- Skelby møllevej 7 renoveret målerbrønd.
- Lollevej 3 og 7 ny målerbrønd monteret.
- Vildtgårdsvej 5 og 11 ny målerbrønd monteret.
- Krølstræde 4 ny målerbrønd monteret.
- Målerbrønd ved stavrebyvej 16 til toiletbygning på Gedser landevej. Renoveret brønd og hævet støbejernsdæksel.
- Nye målerbrønde og stophaner GPS opmålt.
- Lollevej HS-ventil ved hjørnet GL. landevej 64 GPS opmålt og indtegnet (var ikke registreret)
- Gl. landevej, HS 247, 248 og 250 motion
- GL. landevej HS 249 Repr. dæksel og motion.
- Møde/kursus på værket med Vandtech. Montering af radiomoduler og konfigurerings af målere samt klargøring af radiomodtager og tablet med diverse programmer.

- Samling/klargøring og montering af ca. 150 målere. (alle sideveje på Gl. landevej og til nr. 48 på Gl. landevej) Fra nr. 48 til nr. 100 bliver monteret når resterende målere bliver leveret af leverandør.
- Slået græs på alle boringer og værket 2 gange i Maj md. Og slået græs på skråning bag vandværket.
- Plæneklipper på værksted. Nye drivremme og knive monteret.
- Bestilt iltmåler ved Kruger. Montering og opsætning udføres senere i samarbejde med Anders fra Aktiv El.
- .
- Eurofins: torsdag 19-5-2019 Udtaget vandprøver iflg. Prøveplan på værket og Moltzaugade. Der er taget prøve for Chlorothalonil-amidsulfonsyre på værket som der er krav om. Resultaterne overholder kravværdierne.
(inden 1.november 2019 skal alle boringer have taget prøve for stoffet)
- Kontorarbejde, timesedler Leif, skrive målerordre på alle målere der skal udskiftes, genbestilling af materialer, SRO-rapporter, iltmåling, rengøring gang og toilet.
- Diverse kontorarbejde samt bestilling af materialer med videre.
- Indberette pejle oplysninger til Guldborgsund kommune.
- Besvaret LER oplysninger.
- Oprydning på værksted, samt rengøring på kontor, gang og toiletter.

Øvrige emner.

Ref. 72

Miljø- og fødevareministeriet har pr. 1. marts 2019 offentliggjort boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådet afventer nu myndighedernes udmelding.
Afventer myndighedernes udspil.

Der er pt. lukket for vandet til 14 stk. andelshaver pga. restance.

Ref. 72

Jan forslår at der monteres nye elektroniske Zenner vandmåler på Gl. Landevej samt i Skelby, vandværket har ca. 148 måler på lager, så der skal indkøbes yderlige 20 stk., samt radiomoduler til alle. De samlede omkostninger beløber sig til ca. 90.000 kr. ekskl. moms. Hvis vejret tillader etableres der ligeledes målerbrønde ved nogle af de ejendomme hvor der forefindes lange stikledninger.

Arbejdet opstartes snarest.

Arbejdet pågår, der mangler ca. 45. stk på Gl. Landevej.

Ref. 72

Jan har haft møde med havnefogeden vedr. overtagelse af alle interne vandledninger og målere på lystbådehavnen samt fiskerihavnen. Jan oplyser at alle ledninger er PVC, og at der er ca. 10 stk. måler. Arbejdet er afsluttet på lystbådehavn, og opstartet på fiskerihavn.

Ref. 72

SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

4874 GEDSER

Jan planlægger omlægning af vandledninger fra Gammelgade til Krogedevej i Gedesby, samt etablering af ny forsyningsledning på Loengevej, inkl. stik og målerbrønde.
Forventes opstartet i august/september 2019.

Ref. 72

Jan ønsker at der i 2019 suppleres med yderlige 2-3 områdemålerbrønde.
Bliver monteret på fiskerihavn i juni måned, øvrige afventer.

Ref. 72

Jan har forespurgt Kryger på pris for montering af iltmåler på for og efterfilter, samt på afgang vandværk.
Pris ca. 15.000 kr. er bestilt (SRO er forberedt for opkobling)

Ref. 72

I forbindelse med det omfattende ledningsarbejde i sommerhusområdet, samt lokalisering af utætheder efter etablering af 5 stk. områdemålerbrønde er det lykkedes at reducere vandspildet fra 16 til ca. 10 % i løbet af 2018, hvilket betyder at der skal betales en betragtelig mindre vandspiltsafgift på ca. 9.615 kr. Da en del af utæthederne først blev lokaliseret i september 2018, forventes det at vandspildet i 2019 bliver under 10 %.

Bestyrelsen har derfor besluttet at etablering af yderlige områdemålerbrønde, samt renovering/udskiftning af gamle ledninger skal fortsætte.

Arbejdet er opstartet og pågår.

Økonomi

Jyske bank	Kr. 40.127,27
Arb. Landsbank	Kr. 2.832.702,82
Danske bank Depot	Kr. 48.166,81
Danske Bank	Kr. 227.907,35
Samlet	Kr. 3.148.904,25

Diverse

Tidligere referater skal ligges ud på hjemmesiden, det ville være fint hvis der blev etableret undermapper for hver år.

Næste møde afholdes d. 18. september 2019, kl. 16.30.

Julefrokost afholdes fredag d. 29. november 2019.

Ref. v/Morten Henriksen

