

SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

4874 GEDSER

Generalforsamling d. 9. september 2020.

Skelby d. 15. september 2020

Referat nr. 82

Formanden Byder velkommen.

1. Valg af stemmetæller, Søren Krighaar og Leif Andresen blev valgt.
2. Valg af Dirigent, Torben Johansen blev valgt til Dirigent.
3. Torben Johansen konstaterede at Generalforsamling er lovligt indkaldt.
4. Formandens beretning.

2019 har været et fantastisk fint år for vandværket, der er igennem hele året blevet arbejdet målrettet på at optimere driften af vandværket, samt at øge forsyningssikkerheden til andelshaverne.

Ud over den daglige drift har Jan og Leif gennem året haft travlt med renovering af ledningsnettet, samt montering af målerbrønde og stophaner m.m.

2019 blev også året hvor Sydfalster Vandværk overtog ledningsnettet, og målerne på Havnegade og Vestre Strand i Gedser.

Ledningsnettet er blevet renoveret og fornyet på følgende veje, og der er ligeledes monteret radio-målere.

SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

4874 GEDSER

Vejnavn	HS-ventil	Forsynings/stikledning	Stophane	målerbrønd	Radio-måler
Vestre strand	2	140 m	Kun i brønd	3	4
Havnegade		130 m	Kun i brønd	9	12
Jernbanevejen		5 m	1	1	1
Stationsvejen		3 m	1	1	1
Molzaugade		2 m	1	1	1
Loengevej	1	224 m	4	4	8
Gammelgade		230 m	6	14	1
Ved Kæret	1	150 m	Kun i brønd	3	
Kobbelsøvej		150 m	1	7	1
Krogedvej	1	5 m	5	5	
Salimorvej		20 m	2	2	
Birkemosevej	1	10 m	3	3	
Gedser Fyrvej	1				
Strandvej		90 m		1	
Bakken		3	2	2	11
Fiskebækvej					19
Gl. Landevej		50 m	23	32	85
Korsagervej		5 m	1	3	11
Krølstræde		2 m		1	3
Kaarevejen	1	1 m			3
Kattesundet					10
Lollevej		3 m		1	6
Rasevej		4 m		2	6
Skelbyvej		2 m	1	1	7
Skelby Møllevvej		2 m		1	6
Stavrebyvej					15
Stavreby Strandvej					8
Vildtgårdsvej		8 m	1	4	7
Vængevej		12 m	3	3	5
	8 stk.	1101 m	54 stk.	103 stk.	231 stk.

Ud over ovenstående er der monteret ca. 130 stk. rustfri armaturer i nye og gamle målerbrønde.

Ved Havnegade er der blevet monteret 1 stk. områdemåler, så værket nu i alt har 6 stk.

På Birkemose er der udskiftet anboringer, stophaner og en HS-ventil.

Samtidig er ledningsnettet blevet opmålt med Gps, og indtegnet i Rambøll Graf.

Derudover er der monteret 1 stk. HS-ventil på Procesvej, samt 2 stk. HS-ventiler på Kobbelsøvej.

Der er udskiftet en del defekte stophaner og renoveret målerbrønde i hele Sydfalster Vandværks område.

I forbindelse med de sidste års intensive renoveringsarbejde er det nu lykkedes at nedbringe vandspillet fra 16 % i 2017 til 7 % i 2019, hvilket betyder at der ikke længere skal betales strafafgift. Etablering af områdemålerbrønde har vist sig at være en stor succes, da utætheder langt nemmere kan lokaliseres.

SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

4874 GEDSER

På Sydfalster er vandkvalitet fortsat i top, vi har endnu et år været forskånet for colibakterie og andre foreninger. Ligeledes har vandanalyse vist at indholdet af pesticider "DMS" ligger langt under tilladelig grænseværdi på 0,1 ug/l. (mikrogram pr. liter)

Vandanalyse viser 0,01 ug/l (mikrogram pr. liter)

2019 har vi haft besøg af Eurofins 5 gange for udtagning af analyser. Analyser har alle holdt sig inden for lovgivningen rammer.

Analyser udtaget af Eurofins Miljø A/S 2019

Moltzaugade 1, taphane	Køkken	Drikkevand	29 Gruppe A parametre	25-10-2019 10:10
Molzaugade 1, Ledningsnet	Køkken	Drikkevand	27 Driftskontrol	25-10-2019 10:15
Gl. Landevej 80, Ledningsnet	Stald	Drikkevand	27 Driftskontrol	02-10-2019 10:35
Gl. Landevej 80, taphane	Stald	Drikkevand	31 Gruppe A+B parametre	02-10-2019 10:25
DGU 242.264	Boring 8	Råvand	30 Gruppe B parametre	02-10-2019 08:50
DGU 242.206	Boring 1	Råvand	30 Gruppe B parametre	02-10-2019 09:15
DGU 242.119	Boring 9	Råvand	30 Gruppe B parametre	02-10-2019 09:00
DGU 242.211	Boring 2	Råvand	30 Gruppe B parametre	02-10-2019 09:10
DGU 242.302	Boring 5	Råvand	05 Boringskontrol	02-10-2019 09:20
DGU 242.301	Boring 5	Råvand	30 Gruppe B parametre	02-10-2019 09:35
DGU 242.321	Boring 7	Råvand	30 Gruppe B parametre	02-10-2019 08:30
DGU 242.269	Boring 6	Råvand	30 Gruppe B parametre	02-10-2019 09:45
DGU 242.217	Boring 11	Råvand	30 Gruppe B parametre	02-10-2019 09:55
DGU 242.265	Boring 3	Råvand	30 Gruppe B parametre	02-10-2019 08:40
DGU 242.237	Boring 1	Råvand	30 Gruppe B parametre	02-10-2019 10:05
Vandværket	Afgang vandværk	Drikkevand	27 Driftskontrol	28-08-2019 14:00
Vandværket	Afgang vandværk	Drikkevand	27 Driftskontrol	16-05-2019 11:05
Vandværk, Ledningsnet	Køkken	Drikkevand	27 Driftskontrol	16-05-2019 10:40
Moltzaugade 1, taphane	Køkken	Drikkevand	29 Gruppe A parametre	16-05-2019 10:35
DGU 242.301	Boring 4	Råvand	05 Boringskontrol	25-01-2019 10:40
Vandværket	Afgang vandværk	Drikkevand	27 Driftskontrol	25-01-2019 10:25
Gl. Landevej 80, taphane	stald	Drikkevand	29 Gruppe A parametre	25-01-2019 11:00

SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

4874 GEDSER

Vandforbrug

Som de foregående år er det samlede vandforbrug igen faldet, en del af faldet skyldes selvfølgelig renovering af ledningsnettet, hvor en del mindre og enkelte større utætheder udbedres.

SRO-rapport med tilbageblik fra foregående år.

	Forbrug 2019	Forbrug 2018	Forbrug 2017
Råvand	97.513 m3	108.099 m3	130.521 m3
Rentvand udpumpet	95.294 m3	106.123 m3	122.635 m3
Skyllevand filtre	1.167 m3	1.162 m3	1.566 m3
Elforbrug	83.348 kWh	92.922 kWh	108.135 kWh
KWh /m3	0,87 kWh/m3	0,88 kWh/m3	0,88 kWh/m3
Måler 1 = Gedser 2 (Krogedvej)	1074 m3		
Måler 2 = Kobbelsø (sommerhuse)	27.023 m3	29.290 m3	28.260 m3
Måler 3 = Skelby	13.232 m3	15.926 m3	14.013 m3
Måler 4 = Gedesby	7.169 m3	8.663 m3	7.735,5 m3
Måler 5 = Gedser	46.795 m3	52.242 m3	72.626 m3

Alarm og vandbrud

Der har i 2019 været 24 alarmer fra henholdsvis boringer, strømsvigt, styresystemer, pumper m.m. På ledningsnettet før måler har der været i alt 7 brud, samt 10 stk. efter målere.

Der er i 2019 tilkommet 35 nye andelshaver i forbindelse med overtagelse af ledningsnetter på Havnegade samt Strandvej 13.

Desværre har vandværket også mistet 6 andelshaver i 2019, alle pga. af nedrivninger af ejendomme på følgende adresser.: Gl. Landevej 36, Kobbelsøvej 9, Krogedvej 3A, Molzaugade 2, Gedser Landevej 67, Gammelgade 14 (vandstik og målerbrønde er fjernet på alle ejendomme)

På selve Vandværket har der også været travlt.

Ud over den daglige drift er der udført El eftersyn på boringer og generatorer, samt styretavler på værket i samarbejde med Aktiv El.

Service og kontrol af værkets hovedmåler er blevet udført af Siemens.

Service på affugtere udført af Ruscol.

Årligt service på værket, samt udskiftning af statisk ilt-mixer udført af Kemic, hvilke har betydet en besparelse på ca. 500 driftstimer for kompressor.

Gps opmålinger og indtegnning af ledningsnet i Rambøll Graf udføres nu af JHN, med eget udstyr.

Der er ligeledes monteret Hach iltmåler på filtre og afgang vandværk i samarbejde med Aktiv El.

Jeg vil slutte beretning for 2019, med et lille kik ind i 2020.

Med de gode erfaringer fra 2019 hvor vandspillet er reduceret fra ca. 10 til 7 %, er det planlagt at renoveringen af ledningsnettet, samt etablering af yderlige områdemålerbrønde skal fortsættes i 2020.

SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

4874 GEDSER

Formanden takker på bestyrelsens vegne Jan og Leif for at passe så fint på vandværk, bestyrelsen glæder sig til endnu et spændende år, med fuld fart på.

Formanden takker for opmærksomheden.

Formandens beretning blev godkendt.

5. Torben Johansen fremlagde regnskab for 2019.

Af regnskabet fremgik det, at der er et samlet underskud på 172.000 Kr.

Revisionen har jf. det udleverede årsregnskab for 2019, ikke givet anledning til forbehold.
Regnskabet blev godkendt.

6. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

7. Budget for 2020.

Der er budgetterede med et underskud på 420.000 Kr. Budget blev godkendt.

For at imødekomme ovenstående underskud, arbejder bestyrelsen på en stigning i det faste årlige bidrag.

8. Valg til bestyrelsen.

På valg Mette Rasmussen, Ronnie Woltner og Michael Eskerod.

Alle 3 ønskede at genopstille, og blev genvalgt.

9. Valg af suppleant.

Søren Krighaar blev genvalgt til suppleant.

10. Eventuelt.

Søren Krighaar ønskede at få oplyst hvilke tanker bestyrelsen har med hensyn til BNBO.

Formanden oplyste at bestyrelsen afventer myndighedernes udspil, og forventer at det vil tage noget tid, da en konkret udmelding beror på en undersøgelse af de enkelte boringer, denne undersøgelse skal sandsynligvis udføres af rådgiver.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Ref. v/Morten Henriksen

Dirigent, Torben Johansen

Formand, Morten Henriksen