

SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

4874 GEDSER

Bestyrelsesmøde d. 18. november 2020.

Skelby d. 2. december 2020

Referat nr. 84

Mødedeltagere	Navn
Vandværksbestyr	Jan Nielsen
Regnskabs konsulent	Torben Johansen
Næstformand	Jacob Falk Rasmussen
Bestyrelsesmedlem	Mette Rasmussen
Bestyrelsesmedlem	Ronnie Wolter
Formand (ref.)	Morten Henriksen
Afbud:	
Bestyrelsesmedlem	Michael Eskerod

Indledning

Formanden Byder velkommen.

Bemærkninger til sidste referat:

- Ingen bemærkninger.

Månedsrapport for september og oktober 2020 blev gennemgået.

Fra månedsrapport, fremhæves følgende punkter:

- I perioden har der været 1 alarm.
- På ledningsnettet har der i alt været 6 ledningsbrud.

Alarmer og brud i september.

Alarm 1 stk.

- Torsdag 10-9-2020 kl. 02,22 B11 relæ/motorværn koblet fra. Genindkoblet, har kørt siden?

Ledningsbrud 3 stk.

- Tirsdag 1-9-2020 Vandbrud område-målerbrønd 2 Bøtøgården efter vandmåler. Ejer informeret.
 - Lørdag 12-9-2020 Salimorvej 7: Monteret nyt armatur i målerbrønd, Utæt før måler.
 - Torsdag 17-9-2020 kl.16,30 på Pr. Alexandrinegade ved Brugsen: 110 mm PVC 90Gr. Bøjning revnet. Opskæring og opgravning i vejbanen for reparation. (asfaltering mangler)
- Vandbrud 1 stk.

Alarmer og brud i oktober.

Alarm 0 stk.

Vandbrud 1 stk.

- Søndag 18-10-2020 kl. 08.00 Askevej 17: Brud i målerbrønd efter måler, revnet t-stykke. Nyt armatur monteret og informeret forbruger. (ca. 80 m3)
- Mandag 19-10-2020 kl. 07.00 Blåklkkevej ved nr. 24: Forsyningsledning 63 mm PVC revnet limmuffe. Nyt rørstykke og skydemuffer monteret.
- Fredag 30-10-2020 kl. 24.00 Gl. Landevej 87: Tæret rør ved stophane sprunget. Ny stophane og rørstykke monteret. Målerbrønd flyttes ned til vejen mandag 02-11-2020 (brud ca. 11 m3 i timen)

September 2020

- Gl. Landevej 80: Monteret manometer i målerbrønd for overvågning af tryk (3,5 bar)
- Askevej 5: Ny stophane og armatur monteret.
- Askevej 7: ny stophane monteret.
- Askevej 10 og 20: Ny stophane monteret.
- Askevej 24: Tom grund, fjernet blind stikledning.
- Askevej: HS 15: Kontrol hovedventil, nyt dæksel monteret.
- Ahornvejen 3: Ny stophane og armatur monteret.
- Bellisvejen 14: Ny stophane monteret.
- Birkemosevej 10: Ny stophane og armatur monteret.
- Gedser Fyrvej: (Sydstenen) Finde og motionere HS 5
- Nybygade 14: Monteret radio-måler (ny andelshaver)
- Vestre Strand 2B: Gravet stikledning, stophane og målerbrønd ind. (ny andelshaver)
- Gl. Landevej/forsyningsledning til Korsagervej: Opgravning ved T stykke 63X50X63 mm Aluminium (ok) HS 101 ventil udskiftet, GPS målt og indtegnet begge dele i Graf.
- Gl. Landevej 10: Tom grund. Finde forsyningsledning i mark (stikledning taget fra) var ikke registreret. GPS målt og indtegnet.
- Gl: Landevej 8: Finde forsyningsledning og stikledning i mark. Ny an boring monteret. Forsyningsledning i mark, matrikel 7S var forkert indtegnet. GPS målt og indtegnet.
- Gl. Landevej 6: Finde stikledning og an boring. Ligger i højre side af indkørsel, vist i venstre side på kort? Ny an boring og GPS målt og indtegnet.
- Gedser Landevej 50 (tidligere GL. Landevej 4) Finde stikledning og an boring. Ny an boring monteret og GPS målt og indtegnet.
- Gl. Landevej 9: Finde stikledning. Messing T-63X40X63 (ok) gps målt og indtegnet.
- Gl. Landevej 1, 5 og 7: Ny an boring monteret. GPS målt og indtegnet.
- Gl. Landevej 2: Kontrol an boring (ok) GPS målt og indtegnet.
- Gedser Landevej: Matrikel 6n Gedser Gårds mark. I forbindelse med drænararbejde på marken bliver der fundet en 110 mm PVC-ledning (råvand) som ikke er registreret. Ved opgravning konstateres det at den er tilsluttet boring B3 og B6 med et T-stykke i den sydlige ende af marken og løber mindst 460 meter mod nord (det kan da kaldes for en blindende) Den er taget fra og registreret

som dødledning så langt som vi kan måle den via gamle styrekabler. Se vedlagte tegning eller kort på hjemmesiden.

- Birkemose/område-måler på Sdr. Skovvej: Udskrive målerordre og klargøre og montere radio-målere 30 stk. (alle har nu radio-målere i landområdet)
- Gedser Landevej 47C Toilet på rasteplads: Finde stikledning og nedgrave målerbrønd. Målerbrønden ligger pt. i vejbanen under køredæksel på Stavrebyvej ved nr. 16 (nedlægges)
- Værket: Kobbelsøvej 9-11, lagt ærtesten på ny indkørsel.
- Bestilt varer og renoveret/samlet armaturer til målerbrønde.
- Gedser: Planlægge nedgravning af målerbrønde hvor der mangler (100 stk.) Forventet opstart oktober 2020 (laves færdig 2021)
- Græsslåning på værket og alle borerer samt monteret nyt lejehus og kileremme på klippebord på havetraktor.
- Kontor: SRO/md rapport, tastet pejleoplysninger, indtegnet GPS opmålinger i Graf og diverse rettelser.

Oktober 2020

- Birkemosevej 3: Ny andelshaver. Nedgravning af 440 m forsyningsledning og 98 m stikledning og stophane/målerbrønd. GPS opmålt og indtegnet i Graf.
- Stærebovej 3: Ny andelshaver. Nedgravning af stikledning og stophane/målerbrønd. GPS opmålt og indtegnet i Graf.
- Lagt asfalt hvor vi har skåret/gravet i vejen: Stavrebyvej, E. Schiødtgade og Kobbelsøvej.
- Tværgade 7: Åbnet for vandforsyning. Ny ejer.
- E. Schiødtgade 1 og 2: Målerbrønd/armatur monteret og eks. Måler flyttet ud. GPS målt/indtegnet i Graf.
- E. Schiødtgade 3: Målerbrønd/armatur og radio-måler monteret og indtegnet i Graf.
- E. Schiødtgade 10: Målerbrønd/armatur monteret og eks. måler flyttet ud i brønd.
- E. Schiødtgade 13: Målerbrønd/armatur monteret og eks. måler flyttet ud. Gps målt/indtegnet i Graf.
- Solvej 2: Målerbrønd/armatur monteret og eks. måler flyttet ud i brønd.
- Fiskergade 2 og 3: Målerbrønd/armatur monteret og eks. måler flyttet ud. Gps målt/indtegnet i Graf.
- Fiskergade 4: Målerbrønd/armatur monteret og eks. Måler flyttet ud og monteret alu-plade på dæksel, ligger i indkørsel. GPS målt/indtegnet i Graf.
- Fiskergade 5: Målerbrønd/armatur monteret. (Måler flyttes ud senere) GPS målt/indtegnet.
- Skolegade 15: Målerbrønd/armatur monteret. (Måler flyttes ud senere)
- Kildegård 1: Målerbrønd/armatur monteret. (Måler flyttes ud senere)
- Kildegård 2, 3, 7 og 9: Målerbrønd/armatur monteret og eks. Måler flyttet ud.
- Værket: Udskiftet defekt vandudskiller ved hydrofor. Rengøring kontor, gang og pumpeal.
- Græsslåning på Værket og B1-2-3-7-6-8
- Eurofins: Udtaget vandprøver på B3 DGU 242 265 og på Scandlines.
- Kontor: SRO/md rapport, tastet pejleoplysninger, GPS indtegnet opmålinger i Graf, Gennemgang af lister på mekaniske måler fra Forsyningen, Planlægge/forberede målerskifte til radio-målere i Strandparken (i gang) Lister til Vandtech/Zenner på radio-målere i drift. (685 stk.) Genbestilling af dele, kontering af faktura, Trimble/Rambøll nye programmer på GPS. (test)

Øvrige emner.

SYDFALSTER VANDVÆRK A.M.B.A.

4874 GEDSER

Der er pt. lukket for vandet til 12 stk. andelshaver pga. restance.

Ref. 78

Jan forslår placering af 2 stk. områdemålerbrønde i 2020, begge ønskes placeret på stranden.

Udføres til efteråret, såfremt der er økonomi hertil.

Udskydes til 2021

Ref. 78

Beplantningsbælte, tilbud fra Hede Danmark, 24.600 kr. ekskl. moms.

Træer, tilbud fra Hede Danmark, 25.000 kr. ekskl. moms.

Plantning af træer udføres oktober/november

Økonomi

Jyske bank	Kr. 31.485,33
Arb. Landsbank	Kr. 1.829.224,53
Danske bank Depot	Kr. 26.973,55
Danske Bank	Kr. 260.819,40
Samlet	Kr. 2.148.574,81

Regulering af takstblad

Bestyrelsen besluttede at den faste årlige afgift hæves med 200 kr.

Ferie

I forbindelse med tilretning af den nye ferielov i regnskabssystemerne er der umiddelbart en mindre uoverensstemmelse med de i regnskabet bogførte tal og de tal som automatisk bliver beregnet i dataløn. Uoverensstemmelsen opstår fordi der bliver beregnet feriepenge. Da beløbet er af mindre karakter kan det ikke betale sig at bruge tid og omkostninger hertil.

Diverse

Næste møde afholdes d. 10. februar 2021, kl. 16.30.

Ref. v/Morten Henriksen


Mette Rasmussen




